Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/79173/26/08/25
Nr zlecenia/szkody: GD1U410(89/0490/25)7/07002/25
Data zlecenia: 25-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0109183	**VOLVO, XC90 14-19, XC90 T6 AWD Momentum 7os**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	320/236	automatyczna	197 636	5/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD1U410(89/04...	YV4A22PK2H1133363		01-01-2017/2017	30-01-2026	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 09-09-2026

Miejsce oględzin:

Metalowa 10
05-600 Bikówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elektyczna regulacja odcinka lędźwiowego, Felgi aluminiowe 19 (wzór 10-ramienny Silver Bright) z ogumieniem 235/55 R19, Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Immobilizer, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektryczne i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Oświetlenie wnętrza poziom II, Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza, Podłokietnik z przodu, Podłokietniki z uchwytami na kubki dla trzeciego rzędu, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Queue Assist - funkcja ułatwiająca jazdę w ruchu uliczny, RSC - układ stabilizacji przechyłu pojazdu, Reflektory przednie MID-LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe srebrne (podwyższone), Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Schowek pod podłogą bagażnika, System Sensus Connect Infotainment (z zestawem głośnomówiącym, dostępem do Internetu

przez WIFI/BT), System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tempomat aktywny (ACC), Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza aluminium Cross Brushed, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów, 8 cali, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (zaw. przednie i tylne czujniki parkowania), Fotele pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, HomeLink - zdalne sterowanie bramą do garażu, Kamera parkowania 360 stopni, Lakier metalik, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Pakiet Winter → [Ogrzewanie przednich foteli, Pogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej], System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist → [Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Queue Assist - funkcja ułatwiająca jazdę w ruchu uliczny, Tempomat aktywny (ACC)], System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround → [BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych, Cross Traffic Alert (CTA)- układ ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas wyjeżdżania tyłem, Układ ostrzegający o kolizjach tylnych z funkcją włączania hamulców w stojącym pojeździe], Szyberdach szklany, panoramiczny, odsuwany elektrycznie, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Światła przeciwmgielne przednie.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, CrossContact	235/55 19 101H	5,0 mm
	lewe	Continental, CrossContact	235/55 19 101H	5,0 mm
tylna	prawe	Continental, CrossContact	235/55 19 101H	5,0 mm
	lewe	Continental, CrossContact	235/55 19 101H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli

stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywne komunikaty, ikony układu hamulcowego, ABS.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nadkole wewn. R	31694645	brak	
2	Nakładka przestrzeni bagażowej	32239156	brak	
3	Pokrycie oparcia siedzenia lewego R	31446582	rozerwanie	
4	Nakładka wnęki koła zapasowego	32353779	uszkodzony zawias	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	31651676	wgniecenie, zarysowanie	1
2	Poszycie drzwi przednich R	31402466	wgniecenie, zarysowanie	0.5
3	Poszycie drzwi tylnych L	31402467	wgniecenie	1.5
4	Poszycie drzwi tylnych R	31402468	wgniecenie, zarysowanie	0.5
5	Nakładka zderzaka tylnego, góra	40001930	wgniecenie, zarysowanie	0.5
6	Błotnik tylny R	32394613	wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Opona		pęknięcie/rozerwanie	
2	Felga		zarysowanie	
3	Wnętrze		zabrudzenie	
4	Kluczyk		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		
2	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
3	Drzwi tylne kompletne K L	III		
4	Drzwi tylne kompletne K R	III		
5	Błotnik tylny K R	III		
6	Zderzak tylny, część górna a-c	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	31402465	rysa/odprysk, wgniecenie	
2	Osłona lusterka zewnętrznego R	40003266	zarysowanie	
3	Rama drzwi,przód L	31416314	zarysowanie	
4	Próg L	31416319	wgniecenie	
5	Błotnik tylny L	31416317	wgniecenie, zarysowanie	
6	Pokrywa tylna	32384267	zarysowanie	
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	31445153	zarysowanie	
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	31445153	zarysowanie	
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	31445153	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75