Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/65913/26/07/15
Nr zlecenia/szkody: PY8130H(48/0162/25)7/09316/25
Data zlecenia: 15-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0162982	**PEUGEOT, Boxer 333 H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,3t 24-, B...**				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2184	140/103	manualna	52 238	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PY8130H(48/01...	VF3YBF6F5RG052326		28-02-2025/2024	28-02-2028	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 27-08-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
ŻYTNIA 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki cofania, Drzwi boczne, prawe, przesuwne, pełne (bez szyby), Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyby), ESP (system stabilizacji toru jazdy), Felgi stalowe 15", Fotel kierowcy: (regulacja odc.lędź.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik, Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulce przednie - tarcze wentylowane, Hamulce tylne - tarczowe, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokośæ, Komputer pokładowy, Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy, Lakier uni - niemetalizowany, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, Lusterka boczne (podwójne lusterko) sterowane i podgrzewane elektrycznie, Moduł telematyczny (m.in. połączenie SOS i Assistance), Obwódki przednich reflektorów w kolorze czarnym, Opony N1 klasy A 215/70 R15C, Osłona przedniego grilla w kolorze nadwozia, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Panele boczne ochronne przestrzeni ładunkowej do wysokości pasów, Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Poduszka czołowa dla kierowcy, Poduszka czołowa dla pasażera/ów z przodu (poduszka podwójna), Podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana, Radio z wyświetlaczem 5", Bluetooth + DAB, Reflektory przednie, halogenowe, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Skrzynia manualna, 6-biegowa, System ESC (rozszerzony o asyst. bocznego wiatru, sys. stab. przyczepy oraz ham. awaryjne), System automatycznego hamowania awaryjnego z poprzedzającym ostrzeżeniem o możliwej kolizji (AEBS), System kontroli pasa ruchu, System monitorowania skupienia kierowcy, System monitorujący ciśnienie w oponach - pośredni, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby barwione, Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Crepe Black + pełne zagłówki, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Uchwyty na kubki, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki przednich foteli pełne (wypełnione pianką), z regulacją wysokości położenia, Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania, Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson, Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy, Zbiornik paliwa 90L, Zderzak odpowiednio wyprofilowany + aktywna osłona grilla, Zderzak

przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym, Zestaw naprawczy, Światła do jazdy dziennej.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Continental, VanContact 4Season	225/70 15 112110R	4.5 mm
1	prawe	Continental, VanContact 4Season	225/70 15 112110R	4.5 mm
2	lewe	Continental, VanContact 4Season	225/70 15 112110R	8.0 mm
2	prawe	Continental, VanContact 4Season	225/70 15 112110R	8.0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (NIE), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Komunikat wymaganej wymiany oleju, aktywna kontrolka silnika. Przestrzeń ładunkowa rys, wgniecenia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zaślepka haka holowniczego R	1611707280	brak	
2	Osłona silnika	1681378080	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Zderzak, środek	1611705180	zarysowanie	
2	Próg, cz.tylna R	8504ER	ślady korozji	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Swiatło przeciwmgłowe		niezamontowane	
2	Pokrywa silnika		rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny		wgniecenie	
4	Kluczyk		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część środkowa d-e	K3		
2	Próg pod drzwiami bocznymi/ścianą bocz.przed. R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	1693166680	wgniecenie, odstaje	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	46862839	wgniecenie	
3	Poszycie drzwi przednich L	9009G2	rysa/odprysk	
4	Drzwi części ład.przesuwne R	1680540980	zarysowanie	
5	Zderzak, środek	7410AL	zarysowanie	
6	Błotnik tylny R	8501AW	wgniecenie	
7	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	53367588	zarysowanie	
8	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	1681318580	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73