

OPIS Z WYCENY

Serwery HP D20 i D30 – 10 sztuk

Numery umów leasingowych: 28/0634/22, 28/0634/22, 28D0341/24,
28D0342/24, 28D0343/24, 28D0344/24, 28D0734/23, 28D0735/23,
28D0875/23 i 28D0876/23

Numery referencyjne: 41028222, 41028322, 40811124, 40811424,
40853824, 40853924, 41169523, 41169623, 41261223, 41261323



Autor wyceny: Kamil Kałuża

Sieradz, 17.05.2025 r.

01. ZAMAWIAJĄCY WYCENĘ

Pekao Leasing Sp. z o.o., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

Pekao Leasing Sp. z o.o., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

03. PRZEDMIOT WYCENY

Serwery HP D20 i D30 – 10 sztuk

04. DATA I MIEJSCE OGŁĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 09.04.2025 r., na terenie hali magazynowej firmy Famat, w miejscowości Ostrowiec 1A, w obecności pracownika magazynu.

05. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano bez możliwości sprawdzenia działania.

06. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**6.1. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:**

Przedmiotem wyceny są serwery HP D20 i D30. Są to urządzenia komputerowe do przechowywania danych w rozmiarze 2U, przeznaczone do montażu w szafie serwerowej, wykorzystywane m.in. w środowiskach wirtualizacji, dużych aplikacjach biznesowych lub transakcyjnych bazach danych.

Producent: Hewlett-Packard

Model: D20

Numer seryjny: CZ3348P2SR, CZ33224AER, CZ33462WAT, CZ33756RLW i CZ33892RKZ

Model: D30

Numer seryjny: CZ3378B2HN, CZ33126WNA, CZ33216ANL, CZ33135AZT i CZ33472BSK

Rok produkcji: brak danych

Parametry techniczne według specyfikacji zakupowych:

- HSTNS-5163 - Platforma: PY RX2520 M5 8x2,5" rozszerzalne (D3386-B) – do dwóch procesorów Xeon, do 12 pamięci DIMM DDR4, do 2 kart sieciowych 1Gb, serwer internetowy iRMC S5
- S26361-F3776-E122 ErP Lot9 configuration for 4 DIMM
- S26361-F4082-E814 Intel Xeon Silver 4214R 12C 2.40 GHz – 2 szt.
- S26361-F3849-E100 Cooler Kit 2nd CPU
- S26361-F3694-E100 Independent Mode Installation
- S26361-F4048-E532 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
- S26361-F5802-E420 SSD SATA 6G 240GB Read-Int. 2.5" H-P EP
- S26361-F5243-E12 PRAID EP320i / EP410i / EP420i
- S26361-F2735-E175 Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
- S26361-F4530-E10 Mounting of RMK in symmetrical racks
- S26361-F1452-E140 Region-kit Europe
- S26361-F2036-E100 ServerView Suite DVDs
- T26139-Y1968-E100 Cable powercord rack, 4m, black
- S26311-F575-E13 Modular PSU 450W platinum hp – 2 szt.
- S2631-F3699-E20 Redundant power supply
- S26361-F2567-D620 WINSVR 2019 STD 16Core ROK – 1 szt.
- S26361-F2567-D623 WINSVR 2019 STD AddLic 4Core ROK – 2 szt.
- FSP: GP3SD0Z00PLSV2 TP 3y OS, 9x5, NBD Rec

Lp.	Umowa	Numer referencyjny	Producent	Nr seryjny	Wyposażenie stwierdzone podczas oględzin
1	28/0634/22	41028222	Hewlett-Packard	CZ3378B2HN	Pamięć RAM – 2 x Hynix 8GB 2Rx4 PC3-10600R ECC Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
2	28/0634/22	41028322	Hewlett-Packard	CZ3348P2SR	Pamięć RAM – 2 x Hynix 8GB 2Rx4 PC3-10600R ECC Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
3	28D0341/24	40811124	Hewlett-Packard	CZ33224AER	Pamięć RAM – 2 x Hynix 8GB 2Rx4 PC3-10600R ECC Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
4	28D0342/24	40811424	Hewlett-Packard	CZ33462WAT	Pamięć RAM – 2 x Hynix 8GB 2Rx4 PC3-10600R ECC Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
5	28D0343/24	40853824	Hewlett-Packard	CZ33126WNA	Pamięć RAM – 2 x Hynix 8GB 2Rx4 PC3-10600R ECC Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
6	28D0344/24	40853924	Hewlett-Packard	CZ33216ANL	Pamięć RAM – 2 x Hynix 8GB 2Rx4 PC3-10600R ECC Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
7	28D0734/23	41169523	Hewlett-Packard	CZ33135AZT	Pamięć RAM – 2 x Samsung 8GB 2Rx4 PC3L-12800R Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
8	28D0735/23	41169623	Hewlett-Packard	CZ33756RLW	Pamięć RAM – 2 x Samsung 8GB 2Rx4 PC3L-12800R Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
9	28D0875/23	41261223	Hewlett-Packard	CZ33472BSK	Pamięć RAM – 2 x Samsung 8GB 2Rx4 PC3L-12800R Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
10	28D0876/23	41261323	Hewlett-Packard	CZ33892RKZ	Pamięć RAM – 2 x Samsung 8GB 2Rx4 PC3L-12800R

					Karta sieciowa: HP 331FLR 4x1GB PCI-E HSTNS-BN71 Zasilanie: 2 x 750W HP Platinum HSTNS-PL29
--	--	--	--	--	---

6.2. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Przedmioty znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przewodów zasilających i monitora. Poszczególne serwery noszą ślady użytkowania w postaci zarysowań obudów. Zdemontowano górne obudowy i dokonano oględzin wnętrza serwerów. Nie stwierdzono widocznych śladów uszkodzeń, przepaleń płyt i układów elektronicznych. Istnieje ryzyko braku sprawności po podłączeniu i weryfikacji przez serwis. Na niektórych elementach wyposażenia są oznaczenia i daty sugerujące rok produkcji 2013-2015.

Ogólny stan techniczny przedmiotu oceniam jako średni.

Serwery z licznymi brakami wyposażenia względem specyfikacji zakupowej m.in. w zakresie dysków, pamięci RAM, licencji oprogramowania.

Brak tabliczek znamionowych, na obudowach naklejki identyfikacyjne HP.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

- faktura zakupowa i specyfikacja

07. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE


1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr fabryczny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz 17.05.2025 r.


CZ3378B2HN







CZ3348P2SR








CZ33224AER





CZ33462WAT









CZ33126WNA






CZ33216ANL





CZ33135AZT







CZ33756RLW





CZ33472BSK





CZ33892RKZ







