Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/65748/26/07/15
Nr zlecenia/szkody: D2SULEK(23/0866/23)7/20777/23
Data zlecenia: 15-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Justyna Kostrzewa
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0159771
Producent	AUDI
Model	A6 [C8] 23-26
Typ/wersja	A6 40 TDI mHEV Quattro S Line S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1886
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2325
Rozstaw osi 1/2	2928
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	D2SULEK(23/0866/23)7/20777/23
VIN	WAUZZZF29RN025406
Data 1. rejestracji	14-12-2023
Data nast. bad. techn.	14-12-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	123 461 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,5 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,5 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,0 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
2. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - lakier grafitowoszary
3. Audi Music Interface
4. Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
5. Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika
6. Brak haka holowniczego
7. Brak logo typu S
8. Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX)
9. Brak układu zmywania reflektorów
10. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
11. Dywaniki podłogowe przód i tył
12. Dywaniki z przodu i z tyłu
13. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
14. Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
15. Elektrycznie sterowany obieg powietrza
16. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
17. Fotele przednie standardowe
18. Gałka dźwigni skrzyni biegów
19. Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata
20. Hamulce tarczowe z przodu
21. Hamulce tarczowe z tyłu
22. ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
23. Immobilizer
24. Infotainment system (MIB3)
25. Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa)
26. Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
27. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
28. Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
29. Lampy : Światła do jazdy dziennej
30. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
31. Listwy progowe - aluminiowe
32. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
33. Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
34. Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
35. Napis S Line na drzwiach bocznych
36. Napęd quattro
37. Oznaczenie modelu i typu silnika
38. Oświetlenie wnętrza Ambiente
39. Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
40. Pilot sterujący zamkiem centralnym
41. Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe
42. Podsufitka tkaninowa
43. Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
44. Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu
45. Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
46. Podłokietnik przedni komfortowy
47. Quattro ultra
48. Reflektory przednie w technologii LED
49. Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
50. Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane
51. Standardowy zestaw pedałów obsługi
52. System MMI Navigation
53. System Start/Stop
54. System nagłośnienia - 8 głośników
55. Szyby termoizolacyjne
56. Tablica wskaźników z prędkościomierzem
57. Tapicerka tkaninowa Index
58. Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
59. Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
60. Układ wydechowy
61. Wariant dla niepalących
62. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
63. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
64. Zagłówki przednie
65. Zamek centralny sterowany falami radiowymi
66. Zderzaki wzmocnione
67. Zestaw naprawczy - tire mobility set
68. Zestaw narzędzi
69. Złącze Bluetooth
70. Światła tylne w technice LED

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania ..... -
2. Audi Phone Box ..... -
3. Audi Virtual Cockpit Plus ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

4. Dach szklany panoramiczny ..... -
5. Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - jedno lub dwukolorowe ..... -
6. Dodatkowe oświetlenie progowe LED ..... -
7. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne V-Design) z oponami 255/40, 3-letnie ubezpieczenie w cenie ..... -
8. Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane ..... -
9. ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego do fotela pasażera ..... -
10. Kamera cofania ..... -
11. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana ..... -
12. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa ..... -
13. Kluczyk komfortowy advanced key z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów ..... -
14. Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją ..... -
15. Lakier metalik : Czarny Mythos ..... -
16. Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie ..... -
17. Ogrzewanie postojowe ..... -
18. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, asystent wspomagający kierowcę ..... -
19. Osłona poduszki powietrznej obszyta dopasowaną skórą Audi Exclusive ..... -
20. Osłona przeciwsłoneczna przesuwna na boczną szybę ..... -
21. Pakiet Air Quality ..... -
22. Pakiet Comfort ..... -
23. Pakiet Interieur S line ..... -
24. Pakiet Technology ..... -
25. Pakiet dodatkowych schowków ..... -
26. Pakiet optyczny czerń plus ..... -
27. Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw) ..... -
28. Pakiet skórzany - pełny skóra Feinnappa ..... -
29. Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim ..... -
30. Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim ..... -
31. Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium ..... -
32. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym ..... -
33. Reflektory przednie HD Matrix LED ..... -
34. System kontroli ciśnienia w oponach ..... -
35. System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D ..... -
36. Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana ..... -
37. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) ..... -
38. Tapicerka łączona skóra - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S ..... -
39. Układ zmywania reflektorów ..... -
40. Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne ..... -
41. Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne ..... -
42. Wyświetlacz Head-Up ..... -
43. ¯aluzja przeciwsłoneczna z elektryczną regulacją na tylną szybę i manualną na szyby boczne(Limuzyna) ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -
Uszkodzenia stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-09-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Marcin Sosnowski.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 500
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy	150 - 1200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	200 - 300

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?
Nie.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl