Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/65748/26/07/15
Nr zlecenia/szkody: D2SULEK(23/0866/23)7/20777/23
Data zlecenia: 15-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Justyna Kostrzewa
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0159771	**AUDI, A6 [C8] 23-26, A6 40 TDI mHEV Quattro S Line S tronic**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	204/150	automatyczna	123 461	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
D2SULEK(23/0...	WAUZZZF29RN025406		14-12-2023/2023	14-12-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 21-08-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - lakier grafitowoszary, Audi Music Interface, Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX), Brak układu zmywania reflektorów, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe przód i tył, Dywaniki z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie standardowe, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata, Hamulce tarczowe z przodu, Hamulce tarczowe z tyłu, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Immobilizer, Infotainment system (MIB3), Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa), Kierownica wielofunkcyjna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lampy : Światła do jazdy dziennej, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Napis S Line na drzwiach bocznych, Napęd quattro, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik przedni komfortowy, Quattro ultra, Reflektory przednie w technologii LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane, Standardowy zestaw pedałów obsługi, System MMI Navigation, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyby termoizolacyjne, Tablica wskaźników z prędkościomierzem, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Układ wydechowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zagłówki przednie, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zderzaki wzmocnione, Zestaw naprawczy - tire mobility set, Zestaw narzędzi,

Złącze Bluetooth, Światła tylne w technice LED.

Wyposażenie dealerskie

Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania, Audi Phone Box, Audi Virtual Cockpit Plus, Dach szklany panoramiczny, Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - jedno lub dwukolorowe, Dodatkowe oświetlenie progowe LED, Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne V-Design) z oponami 255/40, 3-letnie ubezpieczenie w cenie, Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego do fotela pasażera, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Kluczyk komfortowy advanced key z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją, Lakier metalik : Czarny Mythos, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Ogrzewanie postojowe, Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, asystent wspomagający kierowcę, Osłona poduszki powietrznej obszyta dopasowaną skórą Audi Exclusive, Osłona przeciwsłoneczna przesuwna na boczną szybę, Pakiet Air Quality, Pakiet Comfort, Pakiet Interieur S line, Pakiet Technology, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet optyczny czerń plus, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet skórzany - pełny skóra Feinnappa, Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim, Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim, Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Reflektory przednie HD Matrix LED, System kontroli ciśnienia w oponach, System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D, Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka łączona skóra - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S, Układ zmywania reflektorów, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne, Wyświetlacz Head-Up, ¯aluzja przeciwsłoneczna z elektryczną regulacją na tylną szybę i manualną na szyby boczne(Limuzyna).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,5 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,5 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,0 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym

dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Uszczelka zewn.drzwi tylnych R	11A837701A	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	4K0807065GRU	wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	4K5807067GRU	zarysowanie	
2	Błotnik tylny R	4K5809838	wgniecenie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42