Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/74727/26/08/11
Nr zlecenia/szkody: RZ221EF(40/0783/22)7/17263/22
Data zlecenia: 11-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Justyna Kostrzewa
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0115315	**AUDI, Q7 15-19, Q7 3.0 TDI ultra Quattro Tiptr**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2967	218/160	automatyczna	204 936	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
RZ221EF(40/07...	WAUZZZ4M7JD053042		01-06-2018/2018	28-05-2027	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 18-08-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent świateł drogowych, Audi parking system - czujniki parkowania - tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowa skutków kolizji, Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwośæ koliz, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych, Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESC, Elektromechaniczny hamulec ręczny, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) z ogumieniem 235/65, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów, Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS), Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe, aluminiowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane ze zintegrowanymi kieunkowskazami, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową, Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie wnętrza LED (lampki do czytania, oświetlenie konsoli, klamek, nóg, drzwi, bagażnika), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Popielniczka + zapalniczka, Przycisk Start/Stop, Relingi dachowe - aluminium anodowane, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Siatki w oparciach foteli przednich, Spryskiwacze lamp przednich, System Start/Stop z systemem rekuperacji, System nagłośnienia Audi Sound System, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus, Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył, Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, Tapicerka tkaninowa Initial, Tempomat, Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód, Uchwyty ISOFIX mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych siedzeniach tylnych z mocowaniem Top, Wspomaganie układu kierowniczego, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - górne w kolorze srebrnoszarym, aplikacje dolne w kolorze antracytowym, Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Złącze Bluetooth, Śruby antykradzieżowe do kół, Światła do jazdy dziennej LED z asystentem świateł drogowych i funkcją Coming Home.

Wyposażenie dealerskie

Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI, Dach szklany panoramiczny (Open Sky), Fotele przednie sportowe, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna,spłaszczona skórzana z funkcją zmiany biegów, Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową, el.składane i ogrzewane, Pakiet sportowy S line → [Dźwignia zmiany biegów w czarnej perforowanej skórze, Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) S-design z ogumieniem 285/45, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe z tłoczeniem S line w oparciach, Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna w perforowanej skórze, S line, Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej, Logo S line na listwach progowych drzwi, Logo S line na przednich błotnikach, Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytami na napoje, Wnętrze, deska rozdzielcza i podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza górne - aluminium szczotkowane, dolne w kolorze szarym, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport], Podsufitka tkaninowa, czarna, System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników), Tapicerka Alcantara z tłoczeniem S line z ciemno srebrnym szwem, Zderzaki w kolorze nadwozia (dolne elementy zderzaków, nadproża i nadkola, listwa drzwi quattro).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nankang, Cross-Sport Sp-9	285/40 20 108Y	6,0 mm
	lewe	Nankang, Cross-Sport Sp-9	285/40 20 108Y	6,0 mm
tylna	prawe	Nankang, Cross-Sport Sp-9	285/40 20 108Y	2,0 mm
	lewe	Nankang, Cross-Sport Sp-9	285/40 20 108Y	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Uszczelka drzwi/klapy	4M0827705	rozerwanie	
2	Nakładka wnęki koła zapasowego	4M0863462LQA5	uszkodzony uchwyt	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	4M0807065GRU	wgniecenie	
2	Przysłona	4M0807733DKA8	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	4M0831051F	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	4M0831052F	zarysowanie	
5	Osłona lusterka zewnętrznego R	4M0857528GRU	zarysowanie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	4M0833051E	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	4M0833052E	zarysowanie	
8	Próg/Słupek środkowy (B) R	4M0809848A	zarysowanie	
9	Nakładka zderzaka tylnego, góra	4M0807511GRU	zarysowanie	
10	Błotnik tylny L	4M0809837	zarysowanie	
11	Błotnik tylny R	4M0809838	zarysowanie	
12	Pokrywa tylna	4M0827025D	rysa/odprysk	
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	4M0601025A	rysa/odprysk	
14	Tarcza koła aluminiowa przód R	4M0601025A	zarysowanie	
15	Tarcza koła aluminiowa tył L	4M0601025A	zarysowanie	
16	Tarcza koła aluminiowa tył R	4M0601025A	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64