Raport Historii Pojazdu autoDNA



Dacia Duster

VF1HJD40765703168

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **85 025 km**

Ubezpieczenie do **2027-07-15**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-07 12:25:01 UTC +0200 Wersja językowa PL
ef52342e-308749a2-fab6ea05-96922959-e8ff1173

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **12**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **14**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **34**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **1**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **195**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **25**

Informacje o pojeździe

Dacia • Duster

Rodzaj nadwozia **SUV**	Typ paliwa **BENZYNA**	Pojemność silnika [cm3] **1333**
Kolor lakieru **WHITE**	Data produkcji **2020**	Moc silnika **96KW (130HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Napęd **AWD**
Liczba biegów **6**	Norma emisji spalin **EURO 6D-TEMP**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

16.07.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-07-15**

Kraj **Polska**

2025

22.11.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-11-21**

Kraj **Polska**

12.06.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
85 025 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-06-12**

Kraj **Polska**

2024

22.11.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-11-21**

Kraj **Polska**

10.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
70 073 km

Wymiana klocków hamulcowych

Kraj **Polska**

06.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
62 913 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju
Wymiana świec zapłonowych

Wymiana filtra oleju
Wymiana filtra powietrza silnika

Kraj **Polska**

2023

12.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
55 027 km

12.2023


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **14 000 - 15 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

27.11.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-12-26**

Kraj **Polska**

22.11.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Kraj **Polska**

28.10.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-26**

Kraj **Polska**

10.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Kraj **Polska**

28.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-10-27**

Kraj **Polska**

29.08.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-09-27**

Kraj **Polska**

09.08.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
52 700 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Biały**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Bielsko Biala**
Cena **74 600 PLN**

Kraj **Polska**

08.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
52 697 km

Kraj **Polska**

28.07.2023

Kontrola pojazdu przed zakupem

Nie odczytano stanu drogomierza
Podmiot **AAA Auto**

Kraj **Polska**

27.07.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-07-26**

Kraj **Polska**

03.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-02**

Kraj **Polska**

06.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
50 894 km

Kraj **Polska**

02.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
50 894 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2025-06-02**

Kraj **Polska**

04.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
47 377 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana piór wycieraczek
Wymiana płynu hamulcowego
Serwis klimatyzacji

Kraj **Polska**

2022

03.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-02**

Kraj **Polska**

04.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
30 475 km

Serwis regularny
Wymiana oleju
Wymiana filtra oleju

Kraj **Polska**

2021

10.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
23 678 km

Serwis kół

Kraj **Polska**

08.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
21 734 km

Serwis kół

Kraj **Polska**

07.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
19 641 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego

Wymiana piór wycieraczek
Wymiana płynu chłodzącego

Kraj **Polska**

03.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-02**

Kraj **Polska**

2020

23.06.2020

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

06.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
5 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Polska**

03.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-02**

Kraj **Polska**

03.06.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Termin badania technicznego **2023-06-02**

Kraj **Polska**

03.06.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

05.2020

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Pitesti**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Zestaw naprawczy do opon

Kraj **Rumunia**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
28.07.2023 08:07:56	**Raport autoDNA**	**89.233.XXX.XXX**	**Prague, Czechia**	

Wyposażenie

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT: WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT	TYPE OF FRONT WINDOW WINDER.: DRIVER: PULSE ELECTRICAL / PASSENGER: SIMPLE ELECTRICAL	COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION: TECHNICAL REG : RP00
SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: EQUIPEMENT PRODUCT H01	OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE.: WITHOUT EXCESS SPEED HORN	PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: AIR-CONDITIONING TYPE N2
LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE	DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: DOOR OPENING/CLOSING WITH	STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: STEERING WHEEL WITH HEIGH
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	FRONT SEAT BELT PRETENSIONER: FRONT SEAT BELT WITH PRET
ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANTER	PRELIMINARY FUEL FILTER.: WITHOUT EXTERNAL PUMP FILTER	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5: WO COMMERCIAL VERSION
UTILITY ADAPTATION COVER SPECIFI: COMPLEMENTARY OBJECT	SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE: SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE2	ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS: FIXED HEIGHT SEATBELTS
PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT	NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION: SMARTPHONE IMITATION	EMISSION REDUCTION SERVICE: EMISSION REDUCTION SERV 1
EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN: WITHOUT CALL FONCTION	EMISSION CONTROL STANDARD: EURO 6D TEMP OBD IUPR RDE	GEARBOX TYPE: 6-SPEED MANUAL GEARBOX – 4-WHEEL DRIVE
SPECIAL BUILD (FACTORY).: SERIES VEHICLE (WITHOUT S	GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 6-GEAR MANUAL GEARBOX	SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE.: CONTEXT CRITERIOM

COLD STARTING ASSISTANCE: WITHOUT STARTING ASSISTAN	ELECTRIC TOLL COLLECTION: WO ELECTRONIC TOLL SYS SP	STORAGE COMPARTMENT UNDER ASSIST: CONTEXT CRITERIOM
COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3: EVOLUTION 1 GAMME 1	COLOR OF OUTSIDE MIRROR: EXT REAR VIEW MIRROR PAIN	INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET
ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: DIRECT STAB CON DOWN	UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: COMPLEMENTARY OBJECT	VEHICLE LIGHT CONVERSION: WO LIGHT ADAPTATION SVO
ENGINE HEATING ELEMENT: WITHOUT ENGINE THERMOPLUN	VARIOUS ADDITIONAL FEATURES: COMPLEMENTARY OBJECT	MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT: COMPLEMENTARY OBJECT
TYRE PRESSURE DETECTION: INDIRECT TIRE PRES MONIT	WHEEL DISC PROTECTION.: PROTECTIVE REAR BRAKE DIS	REAR SEAT BELT PRETENSIONER: COMPLEMENTARY OBJECT
AIR DUCT TO REAR SEATS: WITH AIR DUCT TO REAR SEA	ON-BOARD WARRANTY/SERVICES: DACIA SS ENTRETIEN A1	PERSONALIZATION EXT TYPE A: COMPLEMENTARY OBJECT
MOTOR ENERGY EQUIPMENT: WITHOUT GAS SUB-ASSEMBLY	DAYTIME RUNNING LIGHTS: DAYTIME RUNNING LIGHTS 1	TRUNK INSIDE OPENER TYPE: WO TRUNK INSIDE OPENER
SPRUNG MASS/REAR AXLE: SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2	PERSONALIZATION TYPE N: PERSONALIZATION TYPE N01	UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: WITHOUT ADAPTATION
STEERING WHEEL MATERIAL: LEATHER STEERING WHEEL	SMOKER'S ACCESSORIES: WITHOUT SMOKER ACCESSORIE	HIGH MOUNTED STOP LAMP: WITH RAISED BRAKE LIGHT
GEAR SHIFT INDICATOR: WITH GEAR SHIFT INDICATOR	BLIND SPOT DETECTION: WITHOUT DECTECTOR BLIND S	REAR CENTRE SEATBELT.: 3-POINT CENTRE SEATBELT
UNDERBODY PROTECTION: WITH ANTIGRIT PROTECTION	BATTERY POWER TRACTION: WIHTOUT BATTERY ENERGY	PARKING ASSIST SYSTEM: INTELLIGENT PARK SYS 01
STATIONARY HEATING SYSTEM: WITHOUT STATIO HEAT	OUTSIDE DOOR HANDLE TYPE: COMPLEMENTARY OBJECT	BATTERY INDEX TRACTION: WITHOUT BATTERY SUFFIX
BRAKING ASSISTANCE: BOOSTER EMERGENCY BRAKING	CUSTOMIZED VERSION: VERSION WITHOUT ADAPTATIO	BODY REINFORCEMENT: WITH PROTECTION IMPACT 03
BATTERY LEVEL TRACTION: WITHOUT BATTERY LEVEL	VEHICULE TRANSFORMATION: COMPLEMENTARY OBJECT	DRIVING ASSISTANCE: DRIVING ASSISTANCE : VEHI
CERTIFICATION EVOLUTION: COMPLEMENTARY OBJECT	MISCELLANEOUS DESIGNATIONS: CONTEXT CRITERIOM	NUMBER OF VEHICLE SEATS: COMPLEMENTARY OBJECT
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION: WITHOUT AIVC	DOCUMENTATION PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2017	WIPER START-UP TYPE: AUTO LIGHTING MANU WIPER
SEAT BELT REMINDER: DR AS REAR SEAT BELT REMI	PERSONALIZATION TYPE C: COMPLEMENTARY OBJECT	FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
VEHICLE TRACKING SYSTEM: W/O SECURITY DEVICE	INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 02	HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT: CONTEXT CRITERIOM
TECHNICAL EVOLUTION C: TECHNICAL EVOLUTION C	TECHNICAL EVOLUTION A: TECHNICAL EVOLUTION A	TRANSMISSION TYPE: 4 WHEELS DRIVE TRANSMISSI
DRIVER'S HANDBOOK: POLISH GLOVE BOX LITERATU	DRIVER ATTENTION ALERT: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION D: TECHNICAL EVOLUTION D
EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: DOOR MIRRORS 03	TURN SIGNAL LAMP: INDICATORS WITH SIDE REPE	SECOND ENGINE TYPE: WITHOUT ADDITIONAL TYPE
WATER PROTECTION: WITH RAIN FORD RIVER KIT	TECHNICAL EVOLUTION F: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION B: COMPLEMENTARY OBJECT
TECHNICAL EVOLUTION N: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION T: COMPLEMENTARY OBJECT	HEATED STEERING WHEEL: COMPLEMENTARY OBJECT
TECHNICAL EVOLUTION G: COMPLEMENTARY OBJECT	COMMERCIAL EVENT 2A: CRITERIA COMPLEMENTARY	TECHNICAL EVOLUTION V: COMPLEMENTARY OBJECT

TECHNICAL EVOLUTION K: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION Q: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION H: COMPLEMENTARY OBJECT
WIRELESS PHONE CHARGE: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION P: COMPLEMENTARY OBJECT	BUMPER PROTECTION: BUMPER PROTEC FRONT REAR
TECHNICAL EVOLUTION I: COMPLEMENTARY OBJECT	TECHNICAL EVOLUTION J: COMPLEMENTARY OBJECT	CENTRAL DOOR LOCKING: ELECTRIC DOOR LOCKING
DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTATION PHASE 1	ACTIVE RADIATORS SHUTTERS: CONTROLLED FLAP	ENGINE CAPACITY: 1333 CM3 ENGINE CAPACITY
ROOF RACK/BARS: LONGITUDINAL ROOF BAR OPT	MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: UNMARKED FITT	COMMERCIAL EVENT 1: COMPLEMENTARY OBJECT
HEATED WINDSHIELD: NON-HEATED WINDSCREEN	REAR HEADREST TYPE: REAR HEADREST TYPE 3	TYPE OF REFRIGERANT GAS: GAS TYPE 1234YF
TYPE OF HEADLIGHTS: COMPLEMENTARY OBJECT	PRESTATION LEISURE: COMPLEMENTARY OBJECT	SEAT HEATER AND COOLER: NON-HEATED SEAT
VARIOUS FUNCTIONS: COMPLEMENTARY OBJECT	CKD GROUPING ZONE: COMPLEMENTARY OBJECT	PRESTATION MAPCAR: COMPLEMENTARY OBJECT
TYPE APPROVAL CATEGORY: APPROVAL TYPE 4	GSR2 REGLEMENTARY: COMPLEMENTARY OBJECT	STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT
ROAD SEVERITY: TYPE OF ROAD SEVERITY 1	SECOND POWER: WITHOUT ADDITIONAL POWER	COMMERCIAL EVENT: COMPLEMENTARY OBJECT
ACCESSORY SOCKET: COMPLEMENTARY OBJECT	LEVEL OF MOTORIZATION: MF ENGINE LEVEL	GEOGRAPHIC COUNTRY: GEO COUNTRY POLAND
BATTERY TYPE TRACTION: WITHOUT BATTERY	FRONT SEAT TYPE: FRONT SEAT TYPE N 02	TOPPED BY TIRES: COMPLEMENTARY OBJECT
PARTICLE FILTER: WITH PARTICLE FILTER	WHEEL RIM TYPE: 16 METAL WHEEL RIMS 1	MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION
STEERING SWITCH: COMPLEMENTARY OBJECT	CHILD SEAT PRE-EQUIPMENT: ISOFIX SEAT	EQUIPMENT LEVEL: EQUIPMENT LEVEL EA2
SPEED LIMITER.: COMPLEMENTARY OBJECT	SERVICE DONGLE: COMPLEMENTARY OBJECT	SEAT COVERS: FABRIC SEAT-LINING N 02
USE OF ALTERNATOR: CONTEXT CRITERIOM	PLANT ASSEMBLY LINE: ASSEMBLY LINE 2	ENGINE START TYPE: CONTEXT CRITERIOM
DRIVE RECORDER: COMPLEMENTARY OBJECT	TYPE OF TIRES: COMPLEMENTARY OBJECT	AIRBAG CANCEL: DECONNEX AIRBAG PASS
LANE KEEP: W/O LANE DEPARTURE WARNI	PMR TRANSPORT: COMPLEMENTARY OBJECT	REVERSING LIGHTS: 1 REVERSING LIGHT
FRONT SIDE AIRBAG: HEAD SIDE AIRBAG	FORWARD EMERGENCY BRAKING: W/O EBPM	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE
POWER IN DIN HP / KW: 096 KW POWER	ENGINE TYPE: 1.3 TCE PETROL ENGINE	ADDITIONAL HEADLIGHTS: FOG LIGHTS
PROTECTION ELEMENTS: DR+AS AIRBAG	SPARE WHEEL: REPAIR INFLATION KIT	SERVICE TMC: COMPLEMENTARY OBJECT
CONDITIONING: STANDARD PROTECTION	HEATED NOZZLES: CONTEXT CRITERIOM	CENTER CONSOLE: CONTEXT CRITERIOM
RADIO COVER: COMPLEMENTARY OBJECT	NAVIGATION MAP: STANDARD MAPPING	REAR WINDOWN CONTROL: MOTOR UNIT
FAST TRACK: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR WINDOW: HEATED REAR SCREEN	ECONOMIC DRIVING: WITH ECO MODE

ANTENNA TYPE: CONTEXT CRITERIOM	WHEELS RIMS: DIFFERENT WHEEL 02	TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL
CRUISE CONTROL: CRUISE CONTROL	ROOF HUE: COMPLEMENTARY OBJECT	HYBRID LEVEL: MICRO HYBRID SSG
DUST PROTECTION: WITH DUST KIT	REAR SEAT TYPE: REAR SEAT N 02	ROUTING SHEETS COUNTRY: POLAND
GRILL GUARD: CONTEXT CRITERIOM	OVER FENDER: CONTEXT CRITERIOM	STEERING WHEEL POSITION: LEFT
PRICING: COMPLEMENTARY OBJECT	STRIPPING: WITHOUT STRIPPING	WINDOW TINT: TINTED WINDOWS
OUTSIDE CAMERA: REAR CAMERA	BODY COLOUR: ICE WHITE BC	SEAT TRIMS: VELVET CLOTH
COUNTER UNIT: KILOMETRES	BRAND DESIGNATION: DACIA	ENGINE SUFFIX: 480 INDEX
TYPES OF RADIOS: ULC4.0	BODYWORK TYPE: DUSTER 2	TYPE: STANDARD

Archiwalne zdjęcia pojazdu

09.08.2023 **Liczba zdjęć 25**













renew














52700km
114.9km
90
70
50
30
10








4WD



Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.